


Акт выявления, обследования и инвентаризации бесхозяйного движимого имущества	
г. Иркутск	"12" июля 2022 г.
<p>Постоянно действующая Комиссия по обследованию, инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, Комиссией в следующем составе:</p> <p>председатель комиссии: Эдельман Т.Н., заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;</p> <p>заместитель председателя комиссии: Торохова Е.П., заместитель председателя комитета – начальник управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;</p> <p>секретарь комиссии: Федоров П.В., главный специалист отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;</p> <p>члены комиссии:</p> <p>Филиппова М.С., и.о. начальника отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, действующей на основании распоряжения заместителя мэра - председателя комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска от 19.07.2017 № 303-02-23/17, составлен настоящий акт о следующем.</p> <p>В результате обследования и инвентаризации установлено следующее:</p>	

№ п/п	Информация об объекте обследования	Описание	Примечание
1	Наименование объекта:	Пешеходная лестница на территории Правобережного округа города Иркутска по адресам: г. Иркутск, у	
2	Адрес, местоположение	ул. Ленина, 46	
3	Принадлежность земельного участка, на котором располагается объект: (кадастровый номер,	38:36:000000:3746, муниципальная собственность	
4	Год постройки/ввода в эксплуатацию:	Данные отсутствуют	

5	Технические характеристики объекта в отношении сетей: 1) протяженность: 2) ширина полотна: 2) материал покрытия: 3) процент износа: Технические характеристики объекта в отношении сооружений: 1) площадь: 2) материал стен, кровли, фундамента:	Ширина (м) - 2,30 Длина (м) – 30,5 Площадь (м2) – 70,1 Материал - гранит/бетон Кол-во ступеней - 6	
6	Кем построен/введен в эксплуатацию:	Информация отсутствует	
7	Наличие акта балансовой принадлежности / эксплуатационной ответственности	Отсутствует	
8	Наличие договора на предоставление коммунальных услуг:	Отсутствует	
9	Действующий/недействующий объект:	Действующий	
10	Наличие схемы размещения объекта на топографической основе:	Отсутствует	
11	Наличие технической документации:	Отсутствует	
12	Наличие цветных фотографий:	Прилагается к настоящему акту	

Приложение: схема расположения, цветные фотографии
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Схемы расположения пешеходных лестниц



Фототаблица

